



Bericht MTR-AS-Reifenreparatur 18.01.2022

Reifenschaden: Seitenwandverletzung AS Reifen
Dimension: 650/75 R 42
Hersteller: Mitas
Reifenprofil: AS
Restprofil: 50%

Reparaturkosten: ca. 10% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 50% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

