



Bericht MTR-AS-Reifenreparatur 13.03.2023

Reifenschaden: Seitenwandverletzung

Dimension: 650/75 R 38
Hersteller: BKT
Reifenprofil: RT765
Restprofil: 100 % neuwertig

Reparaturkosten: ca. 20% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 100% Restprofil entsorgt** werden müssen. Der Ackerschlepper hat durch die Reifenreparatur wieder die Originalbereifung.

Bild vorher:



Bild nachher:

