



### Bericht MTR - EM Reifenreparatur 21.04.2023

Reifenschaden: Seitenwandverletzung  
Dimension: 445/95 R 25  
Hersteller: Bridgestone  
Reifenprofil: V-Steel  
**Restprofil: 25%**

Reparaturkosten: ca. 10% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 25% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

#### Bild vorher:



#### Bild nachher:

