



Bericht MTR- AS Reifenreparatur 27.05.2021

Reifenschaden: Seitenwandverletzung
Dimension: 750/60R30,5
Hersteller: Tianli
Reifenprofil: Agro-Grip
Restprofil: 90%

Reparaturkosten: ca. 15% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 90% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

Bild vorher:



Bild nachher:

