



### Bericht MTR-AS-Reifenreparatur 17.04.2023

Reifenschaden: Seitenwandverletzung AS Reifen  
Dimension: 710/75 R 42  
Hersteller: Trelleborg  
Reifenprofil: TM900  
**Restprofil: 80%**

Reparaturkosten: ca. 10% vom Neupreis

Ohne unsere Reifenreparatur hätte der Reifen **mit 80% Restprofil entsorgt** werden müssen. Das Fahrzeug hat durch die Reifenreparatur achsweise wieder den passenden Reifen mit gleicher Profilhöhe montiert bekommen.

#### Bild vorher:



#### Bild nachher:

